

Qoltec[®]



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ UHLÍKY NA BARVY

Následující seznam bezpečnostních upozornění byl sestaven v souladu s požadavky nařízení o obecné bezpečnosti výrobků (EU) 2023/988 (GPSR). Jeho účelem je chránit uživatele před možným nebezpečím vyplývajícím z nesprávného používání výrobků. Upozornění byla formulována jednoduchým a srozumitelným způsobem, aby byla přístupná široké veřejnosti, včetně starších osob a osob se sníženou pohyblivostí.

Lakoměry nabízené výrobcem NTEC sp. z o.o. jsou certifikovány CE, což dokazuje jejich shodu s bezpečnostními normami EU.

Měřidla barvy používejte v souladu s jejich určením a doporučeními výrobce.

ZÁKLADNÍ NEBEZPEČÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Riziko poškození povrchu měřeného objektu:

- Před každým měřením se ujistěte, že je snímač měřicího přístroje čistý, aby nedošlo k poškrábání laku.
- Během měření nepohybujte měřidlem po povrchu, protože by mohlo dojít k poškození povrchu barvy.

2. Riziko nesprávného čtení:

- Před použitím přístroj zkalibrujte podle pokynů výrobce, abyste zajistili přesnost měření.
- Nepoužívejte měřič na zakřivených nebo nerovných površích, které by mohly zkreslit údaje.

3. Bezpečnostní opatření pro uživatele:

- Starší osoby a uživatelé se sníženou pohyblivostí by měli používat měřiče barvy opatrně, aby nedošlo k náhodnému upuštění přístroje.
- Přístroj není hračka - držte jej mimo dosah dětí a nepoučených osob.

SPECIFICKÁ NEBEZPEČÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ

4. Rizika vyplývající ze zneužití:

- Přístroj používejte pouze k určenému účelu - nepokoušejte se měřit povrchy, které nejsou určeny výrobcem.
- Před prvním použitím si přečtěte uživatelskou příručku, abyste se seznámili s funkcemi a omezeními zařízení.

5. Rizika související s podmínkami životního prostředí:

- Nepoužívejte měřič při extrémních teplotách (např. pod 0 °C nebo nad 50 °C), které mohou ovlivnit přesnost přístroje.
- Nepoužívejte měřič ve vlhkém prostředí nebo v přímém kontaktu s vodou.
- Chraňte přístroj před přímým slunečním světlem, které může způsobit přehřátí.

5. Nebezpečí poškození zařízení:

- Přístroj skladujte v původním pouzdře nebo na suchém místě, aby nedošlo k jeho poškození.
- Zařízení neupustte a vyhněte se silným nárazům, které by mohly ovlivnit jeho výkon a přesnost.
- Pravidelně kontrolujte baterie - nenechávejte vybité baterie v zařízení, aby nedošlo k jejich vytečení a poškození součástí.

OPATŘENÍ PRO ÚDRŽBU

6. Údržba zařízení:

- Snímač a kryt měřiče čistěte měkkým, suchým hadříkem - nepoužívejte chemikálie, které by mohly přístroj poškodit.
- Baterie vyměňujte podle doporučení výrobce a používejte pouze baterie doporučené výrobcem
- Pokud zjistíte závadu, obraťte se na autorizované servisní středisko - nepokoušejte se přístroj rozebírat nebo opravovat sami.

DALŠÍ UPOZORNĚNÍ

7. Ohrožení dítěte:

- Měřič barvy uchovávejte mimo dosah dětí.

8. Vyhněte se úpravám:

- Nepokoušejte se sami upravovat nebo opravovat přístroj . V případě problémů se obraťte na výrobce nebo jeho autorizované servisní středisko.

9. Postup v případě nouze:

- Pokud jednotka vykazuje abnormální provoz, jako je přehřátí, jiskření, neobvyklý zápach nebo zvuky, okamžitě ji vypněte a odpojte od napájení a poté kontaktujte servisní středisko.
- Pokud zjistíte nebezpečné chování výrobku, neprodleně kontaktujte výrobce.

DŮLEŽITOST DODRŽOVÁNÍ VAROVÁNÍ

Dodržování výše uvedených upozornění minimalizuje riziko zranění osob, poruchy zařízení a poškození majetku. Ignorování doporučení může vést k vážným zdravotním a materiálním rizikům. Dodržováním uvedených bezpečnostních opatření zajistíte bezpečnost sobě i svým blízkým.

PRODUCENT

NTEC sp. z o.o.
 Ulice Chorzowska 44B
 44-100 Gliwice
 POLSKO
info@qoltec.com
 tel.: +48 32 600 79 89